



AUTOMATION DCO INC
3138, Francis-Hugues
Laval, H7L 5A7

Tél : (450) 662-3541
Fax: (450) 688-3101

**FACTEURS À UTILISER POUR LE CALCUL DES CONDENSATEURS
LORS DE LA CORRECTION DU FACTEUR DE PUISSANCE**

FACTEUR ACTUEL (%)	FACTEUR DE PUISSANCE DÉSIRÉ (%)																	
	80%	81%	82%	83%	84%	85%	86%	87%	88%	89%	90%	91%	92%	93%	94%	95%		
56%	0,7295	0,7555	0,7814	0,8074	0,8335	0,8597	0,8861	0,9127	0,9397	0,9671	0,9951	1,0238	1,0535	0,0842	1,1165	1,1508		
57%	0,6915	0,7175	0,7435	0,7695	0,7955	0,8217	0,8481	0,8748	0,9017	0,9292	0,9572	0,9859	1,0155	1,0463	1,0785	1,1128		
58%	0,6545	0,6805	0,7065	0,7325	0,7586	0,7848	0,8111	0,8378	0,8648	0,8922	0,9202	0,9489	0,9785	1,0093	1,0416	1,0758		
59%	0,6185	0,6445	0,6705	0,6965	0,7225	0,7487	0,7751	0,8018	0,8287	0,8562	0,8842	0,9129	0,9425	0,9733	1,0055	1,0398		
60%	0,5833	0,6093	0,6353	0,6613	0,6874	0,7136	0,74	0,7666	0,7936	0,821	0,849	0,8777	0,9073	0,9381	0,9704	1,0046		
61%	0,549	0,575	0,601	0,627	0,6531	0,6793	0,7057	0,7323	0,7593	0,7867	0,8147	0,8434	0,873	0,9038	0,9361	0,9703		
62%	0,5155	0,5415	0,5675	0,5935	0,6196	0,6457	0,6721	0,6988	0,7257	0,7532	0,7812	0,8099	0,8395	0,8703	0,9025	0,9368		
63%	0,4827	0,5087	0,5347	0,5607	0,5868	0,6129	0,6393	0,666	0,6929	0,7204	0,7484	0,7771	0,8067	0,8375	0,8697	0,904		
64%	0,4506	0,4766	0,5026	0,5286	0,5546	0,5808	0,6072	0,6339	0,6608	0,6883	0,7163	0,745	0,7746	0,8054	0,8376	0,8719		
65%	0,4191	0,4451	0,4711	0,4971	0,5232	0,5494	0,5758	0,6024	0,6294	0,6568	0,6848	0,7135	0,7431	0,7739	0,8062	0,8404		
66%	0,3883	0,4143	0,4403	0,4663	0,4923	0,5185	0,5449	0,5716	0,5985	0,626	0,654	0,6827	0,7123	0,7431	0,7753	0,8096		
67%	0,358	0,384	0,41	0,436	0,4621	0,4883	0,5146	0,5413	0,5683	0,5957	0,6237	0,6524	0,682	0,7128	0,7451	0,7793		
68%	0,3283	0,3543	0,3802	0,4062	0,4323	0,4585	0,4849	0,5115	0,5385	0,5659	0,5939	0,6226	0,6523	0,683	0,7153	0,7496		
69%	0,299	0,325	0,351	0,377	0,4031	0,4293	0,4556	0,4823	0,5093	0,5367	0,5647	0,5934	0,623	0,6538	0,686	0,7203		
70%	0,2702	0,2962	0,3222	0,3482	0,3743	0,4005	0,4268	0,4535	0,4805	0,5079	0,5359	0,5646	0,5942	0,625	0,6573	0,6915		
71%	0,2418	0,2678	0,2938	0,3198	0,3459	0,3721	0,3985	0,4251	0,4521	0,4795	0,5075	0,5362	0,5658	0,5966	0,6289	0,6631		
72%	0,2139	0,2399	0,2658	0,2918	0,3179	0,3441	0,3705	0,3971	0,4241	0,4515	0,4795	0,5082	0,5379	0,5686	0,6009	0,6352		
73%	0,1862	0,2122	0,2382	0,2642	0,2903	0,3165	0,3429	0,3695	0,3965	0,4239	0,4519	0,4806	0,5102	0,541	0,5733	0,6075		
74%	0,1589	0,1849	0,2109	0,2369	0,263	0,2892	0,3156	0,3422	0,3692	0,3966	0,4246	0,4533	0,4829	0,5137	0,546	0,5802		
75%	0,1319	0,1579	0,1839	0,2099	0,2361	0,2622	0,2886	0,3152	0,3422	0,3696	0,3976	0,4263	0,4559	0,4867	0,519	0,5532		
76%	0,1052	0,1312	0,1572	0,1832	0,2092	0,2354	0,2618	0,2884	0,3154	0,3428	0,3708	0,3995	0,4292	0,4599	0,4922	0,5265		
77%	0,0786	0,1046	0,1306	0,1566	0,1827	0,2089	0,2353	0,2619	0,2889	0,3163	0,3443	0,373	0,4026	0,4334	0,4657	0,4999		
78%	0,0523	0,0783	0,1043	0,1303	0,1563	0,1825	0,2089	0,2356	0,2625	0,29	0,318	0,3467	0,3763	0,4071	0,4393	0,4736		
79%	0,0261	0,0521	0,0781	0,1041	0,1301	0,1563	0,1827	0,2094	0,2363	0,2638	0,2918	0,3205	0,3501	0,3809	0,4131	0,4474		
80%	0	0,026	0,052	0,078	0,1041	0,1303	0,1566	0,1833	0,2103	0,2377	0,2657	0,2944	0,324	0,3548	0,387	0,4213		
81%	0	0,026	0,052	0,0781	0,1042	0,1306	0,1573	0,1842	0,2117	0,2397	0,2684	0,298	0,3288	0,361	0,3953			
82%	0	0,026	0,0521	0,0783	0,1046	0,1313	0,1583	0,1857	0,2137	0,2424	0,272	0,3028	0,3351	0,3693				
83%	0	0,0261	0,0523	0,0786	0,1053	0,1323	0,1597	0,1877	0,2164	0,246	0,2768	0,3091	0,3433					
84%	0	0,0262	0,0526	0,0792	0,1062	0,1336	0,1616	0,1903	0,2199	0,2507	0,283	0,3173						
85%	0	0,0264	0,053	0,08	0,1074	0,1354	0,1641	0,1937	0,2245	0,2568	0,2911							
86%				0	0,0266	0,0536	0,081	0,109	0,1378	0,1674	0,1981	0,2304	0,2647					
87%					0	0,027	0,0544	0,0824	0,111	0,1407	0,1715	0,2038	0,238					
88%						0	0,0274	0,0554	0,0841	0,1137	0,1445	0,1768	0,2111					
89%						0	0,028	0,0567	0,0863	0,1171	0,1494	0,1836						
90%						0	0,0287	0,0583	0,0891	0,1214	0,1556							
91%						0	0,0296	0,0604	0,0927	0,1269								
92%						0	0,0308	0,063	0,0973	0,1269								
93%						0	0,0323	0,0665	0,0973	0,1269								
94%						0	0,0343	0,0665	0,0973	0,1269								
95%						0												

Calcule de facteur de puissance

$$Q = P \times F$$

P est la puissance active (en KW) que consomme une installation

F est le facteur trouver dans la table

Q est la puissance réactive en (KVAR) nécessaire

$$FP = \frac{P}{S} \times KVA$$